

知 GR路由拨号提示错误代码678怎么办?

GR系列路由器 郭嘉梁 2024-08-01 发表

问题描述

GR路由拨号提示错误代码678怎么办?

解决方法

如果用路由器拨号出现错误代码678,则问题原因可能为:

- 1.链路问题导致拨号报文没有到达服务器,服务器未响应
- 2.服务器对设备发送的报文未响应
- 3.由于拨号异常断开,服务器仍保留上一次的会话不响应

解决方案为:

- 1.尝试更换路由器wan口网线,并重新拨号
- 2.使用电脑或其他设备拨号,如果其他设备可以成功拨号,则在我司路由器中配置【MAC地址克隆】,复制成功拨号设备的MAC地址后拨号测试。
- 3.尝试拔掉WAN口网线或将设备下电,等待3-5分钟后重新再进行拨号,具体等待时间需要根据各运营商线缆实际情况为准