

某局点ADDC 分析器部署时页面无telemetry页面的经验案例

ADDC解决方案 刘洋帆 2024-09-02 发表

问题描述

DC场景，单分析器部署，按照配置手册进行配置时发现采集配置-telemetry 中无该页签



过程分析

该页签为DC控制器组件注册，单分析器场景实际无该页签，为正常现象。

解决方法

如果想要出现该问题可以部署DC组件或者查看是否存在单独的DC控制器环境，在DC环境内进行配置