



SR8804-X配置vlan终结报错如何处理

硬件

樊金帅

2018-03-14 发表

在物理端口1/0/10.100下配置vlan-type dot1q vid 200时提示operation failed.

原因是该设备只支持 与子接口编号值一样的vid值进行终结。