

H3C S3100V2_E系列交换机R5203P05版本发布
公告

一、使用范围及配套说明:

H3C S3100V2系列交换机R5203P05版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3100V2及E126B
型号	S3100V2-8TP-SI S3100V2-16TP-SI S3100V2-26TP-SI S3100V2-8TP-EI S3100V2-16TP-EI S3100V2-26TP-EI S3100V2-8TP-PWR-EI S3100V2-16TP-PWR-EI S3100V2-26TP-PWR-EI E126B
内存	128M
FLASH	16M
BOOTROM版本号	V118 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	S3100V2_E-CMW520-R5203P05.bin
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0102) iMC PLAT 7.0 (E0102L01) iMC EAD 7.0 (E0103) iMC EIA 7.0 (E0103) iMC QoS 7.0 (E0102) iMC SHM 7.0 (E0101) iMC NTA 7.0 (E0101P01)
iNode版本号	iNode PC 7.0 (E0103)
备注	无

二、增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

详细信息请参见随版本发布的文档《H3C S3100V2_E-CMW520-R5203P05版本说明书(软件特性变更说明)》

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 201311150133

问题现象: 相同的DHCP回应报文在同一设备的多个VLAN内无法通过。

问题产生条件: 设备使能DHCP snooping。

2. 201310230091

问题现象: 设备修改DHCP option 60参数失败。

问题产生条件: 设备配置DHCP server功能。

3. 201310090018

问题现象: IP Phone无法获取到IP地址。

问题产生条件: Aastra IP Phone连接到设备上。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3100V2_E-CMW520-R5203P05 版本说明书》。