

MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR 2600_MSR800-CMW520-R2513P11-SI版本发布

朱玉广 2014-10-08 发表

H3C_MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600_MSR800-CMW520-R2513P11-SI版本发布公告

一 、使用范围及配套说明:

H3C_MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600_MSR800-CMW520-R2513P11-SI版本是正式发布版本,发布范围不受限,其前一个版本是R2513P09-SI。

> 表1 MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600 MSR800-CMW520-R2513P11-SI版本配套表

产品系列	MSR系列路由器			
	MSR 20-1X系列: MSR 20-10_MSR 20-11_MSR 20-12_MSR 20-13_M SR 20-15 MSR 20-20 MSR 20-21 MSR 20-40			
型号	MSR 30-11 MSR 30-1X系列: MSR 30-10_MSR 30-11E_MSR 30-11F			
	MSR 30-16 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60			
	MSR 50-40_MSR 50-60_MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2 MSR 9XX系列: MSR 900_MSR920 MSR 93X系列: MSR 930 MSR 930(WiNet) MSR 930-GU MSR			
	MSR 930-MSR 930-MSR 930W_MSR 930W_MSR 930W(WiNet)			
	MSR800系列: MSR800_MSR800-W_MSR800-10_MSR800-10-W MSR900E系列: MSR900-E_MSR900-E-W			
	MSR830/MSR 930 WiNet系列: MSR830_MSR830-10_ MSR930-10 MSR 20-1X系列: 500及以上版本			
	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 500及以上版本 MSR 30-11_MSR 30-1X系列: 500及以上版本			
BOOTROM版本号	MSR 30-16: 500及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 500及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 500及以上版本			
	MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2: 500及以上版本 MSR 9XX系列: 500及以上版本			
	MSR 93X系列: 500及以上版本 MSR 2600系列: 500及以上版本 MSR800系列: 101及以上版本			
	MSR900E系列: 101及以上版本 MSR930/MSR 930 WiNet系列: 101及以上版本			
	(该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)			
	型号: MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 文件名称: MSR20-CMW520-R2513P11-SI.BIN MD5校验和: c88edf185658303d1560c2d62c768ca4			
	型号: MSR 20-1X系列 文件名称: MSR201X-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: 5a90a58da9079cfab0d603859d850dfc			
	型号: MSR 30-11 文件名称: MSR3011-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: c20218c336855622df12ed934c672a90			
	型号: MSR 30-1X系列 文件名称: MSR301X-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: c20218c336855622df12ed934c672a90			
	型号: MSR 30-16 文件名称: MSR3016-CMW520-R2513P11-SI.BIN MD5校验和: 45b32bac09f93a266ad2ea0481d00280			
	型号: MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 文件名称: MSR30-CMW520-R2513P11-SI.BIN MD5校验和: 05766a7c1a0d4d841f346d23e1e30b44			
	型号: MSR 50-40_MSR 50-60 文件名称: MSR50-CMW520-R2513P11-SI.BIN MD5校验和: 0095ba6bfbbad46466d1ed2494b902a6			
目标文件名称	型号: MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2 文件名称: MSR50-CMW520-R2513P11-EPUSI.BIN MD5校验和: d2b756d544fef967c8734a3277b8f8c8			
	型号: MSR 9XX系列 文件名称: MSR9XX-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: 8b148a08268ae58698dd460a2a1634df			
	型号: MSR 93X系列 文件名称: MSR93X-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: f0a5fa5d3e20eb41d1695a0a5a5aee61			
	型号: MSR 2600系列 文件名称: MSR2600-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: 6d56a7a9a4fad0d7398c3d3f70cefcad			
I				

产品系列	MSR系列路由器			
	型号: MSR800_MSR800-W_MSR800-10_MSR800-10-W_ MSR8 MSR830-10 文件名称: MSR800-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: bc390ab6ea7fe317c37a3960639881b2			
	型号: MSR900-E_MSR900-E-W 文件名称: MSR900E-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: bc390ab6ea7fe317c37a3960639881b2 型号: MSR930-10			
	空号: MSR930-10 文件名称: MSR930P10-CMW520-R2513P11.BIN MD5校验和: bc390ab6ea7fe317c37a3960639881b2			
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0201P02) iMC EAD 7.0 (E0202) iMC EIA 7.0 (E0203) iMC IVM 7.0 (E0201P01) iMC MVM 7.0 (E0201P02) iMC NTA 7.0 (E0201P02) iMC NTA 7.0 (E0202H06) iMC QOSM 7.0 (E0202H06) iMC GOSM 7.0 (E0202H01) iMC SHM 7.0 (E0202H01) iMC UBA 7.0 (E0202H01) iMC UBA 7.0 (E0202H01) iMC VCM 7.0 (E0202H01) iMC VSM 7.0 (E0202H01) iMC WSM 7.0 (E0202H01)			
iNode 版本号	iNode PC 7.0 (E0203)			
TTYD版本号	4.27			
OAA版本号	OAP版本号: (1) MIM-OAP/ FIC-OAP版本号: 130及以后版本 (2) MIM-OAP-V2版本号: 单板软件: 104及以后版本; BIOS软件: 103及以后版本; FPGA版本: 1.00及以上版本 (3) FIC-OAP-V2版本号: 单板软件: 102及以后版本; BIOS软件: 102及以后版本; FPGA版本: 1.00及以上版本 OAPS版本号:			
	(1) MIM-OAPS版本号: 101及以后版本 (2) MIM-OAPS-V2版本号: 单板软件: 104及以后版本; BIOS软件: 101及以后版本 FPGA版本: 1.00及以上版本 OSM版本号: 128及以后版本 ASM版本号: 102及以后版本 NAM版本号: 200及以后版本 WAAM版本号: 100及以后版本 VCX版本号: VCX 9.5 及以后版本			
单板版本号	単板名称: SIC-3G-GSM 配套単板软件版本号: 180及以后版本 単板名称: SIC-3G-CDMA 配套単板软件版本号: 180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本 単板名称: SIC-3G-TD 配套单板软件版本号: 180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本 电板名称: SIC-AP 配套单板软件版本号: R3200及以后版本 单板名称: SIC-AP 配套单板软件版本号: R3200及以后版本 单板名称: SIC-ADSL-I/SIC-ADSL-P 配套单板软件版本号: 230及以后版本 电板名称: SIC-ADSL-I/SIC-ADSL-P 配套单板软件版本号: 230及以后版本 电板名称: MIM-6FCM/FIC-6FCM 配套单板软件版本号: 230及以后版本 电板名称: SIC-EPON 配套单板软件版本号: R3130及以后版本 电板名称: SIC-EPON 配套单板软件版本号: R3130及以后版本 电板名称: SIC-EPON 配套单板软件版本号: R3130及以后版本 电板名称: SIC-24FXS 配套单板软件版本号: 200及以后版本 电板名称: DFIC-24FXS 配套单板软件版本号: 200及以后版本 电板名称: DFIC-24FXO24FXS 配套单板软件版本号: 200及以后版本 电板名称: SIC-2BSV/MIM-2BSV/FIC-2BSV 配套单板软件版本号: 无 配套硬件CPLD或FPGA版本号: CPLD: 200及以后版本 单板名称: VCPM扣卡: RTV1VCPM 配套单板软件版本号: 无 配套硬件CPLD或FPGA版本号: CPLD: 100及以后版本 单板名称: VCPM扣卡: RTV1VCPM 配套单板软件版本号: 无 配套硬件CPLD或FPGA版本号: CPLD: 100及以后版本			

二、增减特性说明:

表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW520-R2513P0 2	硬件特性 更新	无
	软件特性 更新	新增特性 - 3G Modem 变更特性 - POS终端接入

三、相比前一版本解决的问题说明:

1.201406300136

问题现象:在路由器的接口或者全局执行dot1x和undo dot1x操作,短时间内路由器的CPU会到100%

۰

问题产生条件: MSR3011E/F路由器, 配置了多条dot1x free ip命令。

2.201403190073

问题现象: 三层以太网子接口对60字节报文的VLAN优先级识别异常。问题产生条件: MSR2600-17的二层以太口接口切换成三层以太口。

3.201408130196

问题现象:路由器的WEB中没有"DHCP服务器"设置页面。

问题产生条件:无。 4.201407290183

问题现象:路由器的二层以太口接收的报文pvid不在permit vlanid内,dot1x仍可以认证成功。

问题产生条件:路由器的二层以太口配置为trunk口,并且接口使能dot1x认证。

5. 201408080220

问题现象:设备上单个OSPF进程中,部署超过100个Area时,如果出现路由震荡时,会有一定的概率

触发。

问题产生条件: OSPF组网中, 路由震荡时出现各个设备之间的路由信息不同步, 业务转发受影响。

6. 201409050161

问题现象:特定RT路由撤销,且其他路由没有相同RT属性,则聚合路由会删除该RT属性。

问题产生条件:特定RT路由撤销,会影响VPN下聚合路由的RT属性。

7.201408060602

问题现象:路由器上POS APP最多只能设置128个,不满足用户应用要求。(修改为1024)

问题产生条件: 无 8. 201408210378

问题现象: 两台路由器之间进行主备链路切换, 导致同步透传功能异常

问题产生条件: 两台路由器之间配置多对一的同步透传功能,并且两台路由器之间配置了主备链路。

9. 201408280421

问题现象: SSH 消息中存在一个被攻击点,当使用CBC算法时使远程攻击者更容易恢复一定的明文传输数据。 (CVE-2008-5161)

问题产生条件:某些SSH服务器/客户端的SSH协议处理错误,包括OpenSSH 4.7p1和可能的其他版本,当使用CBC算法时使远程攻击者更容易恢复一定的明文传输数据。

10. 201409110391

问题现象:一段时间后,路由器内存耗尽,路由器设备异常重启。

问题产生条件:在路由器的web上配置SSL资源,但是不使能SSL VPN,并且路由器上同时启用了OS PF路由功能。

11. 201405140070

问题现象:路由器对私网语音设备发送SIP报文中的信息转换错误,导致语音呼叫无法成功建立。问题产生条件:路由器上启用了NAT功能,外网的语音设备经过路由器NAT转换,向内网语音设备发起呼叫。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的

《H3C_MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600_MSR800-CMW520-R2513P11-SI 版本说明书》