

知 HPE ProLiant DL380 Gen9 添加高功率CPU时，CPU散热片过高的问题

CPU 秦宇 2018-04-25 发表

Q:HPE ProLiant DL380 Gen9 添加高功率CPU时，所配的高性能CPU散热片过高，导致导风槽无法安装

A:需要拆掉导风槽上的塑料隔板即可。

