# @ [2011-12-02]H3C MSR20\_30\_50\_900系列路由器CMW520-R2207P38-SI版 本发布

杨勇 2011-12-02 发表

## H3C MSR20\_30\_50\_900系列路由器CMW520-R2207P38-SI 版本发布公告

### 一 、使用范围及配套说明:

H3C MSR20\_30\_50\_900系列路由器CMW520-R2207P38-SI版本是正式发布版本,发布范围不受限, 其前一个版本是R2207P34-SI。

表1 MSR20\_MSR30\_MSR50\_MSR900-CMW520-R2207P38-SI版本配套表

	5H2U_M5H3U_M5H5U_M5H9UU-UMW52U-H22U/P38-5MX平配县农		
产品系列	MSR20_30_50_900系列路由器		
型号	MSR20-1X系列: MSR 20-10_MSR 20-11_MSR 20-12_MSR 20-13_M SR 20-15 MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR30-11 MSR30-1X系列: MSR30-10_MSR30-11E_MSR30-11F MSR 30-16 MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-06 MSR 50-06 MSR 50-40_MSR 50-60_MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2 MSR9XX系列: MSR 900_MSR920		
BOOTROM版本 号	MSR20-1X系列: 226及以上版本 MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 313及以上版本 MSR30-11_MSR30-1X系列: 222及以上版本 MSR30-16: 212及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 317及以上版本 MSR 50-06: 102及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 315及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 315及以上版本 MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2: 122及以上版本 MSR 9XX系列: 115及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)		
目标文件名称	型号: MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 文件名称: MSR20-CMW520-R2207P38-SI.BIN MD5校验和: c0cb0e91f8565484be6c26270747880e 型号: MSR20-1X系列 文件名称: MSR201X-CMW520-R2207P38.BIN MD5校验和: 70b5862d042eda144d9be47ec2fec92b 型号: MSR 30-11 文件名称: MSR3011-CMW520-R2207P38.BIN MD5校验和: 95d0c5442e4a9561f12611ce8a46038b 型号: MSR30-1X系列 文件名称: MSR301X-CMW520-R2207P38.BIN MD5校验和: 95d0c5442e4a9561f12611ce8a46038b 型号: MSR30-1X系列 文件名称: MSR301X-CMW520-R2207P38.BIN MD5校验和: 95d0c5442e4a9561f12611ce8a46038b 型号: MSR 30-16 文件名称: MSR3016-CMW520-R2207P38-SI.BIN MD5校验和: 4882d5cbf52ed7f39712937d01f9fe6e 型号: MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 文件名称: MSR30-CMW520-R2207P38-SI.BIN MD5校验和: de4904d7461aa482d41bdd9c1a622170 型号: MSR 50-06 文件名称: MSR5006-CMW520-R2207P38.BIN MD5校验和: ab25c0dea0a30cfae9d523394725c353 型号: MSR 50-40_MSR 50-60 文件名称: MSR50-CMW520-R2207P38-SI.BIN MD5校验和: 9cfe7132761db4dd9b47cddfbf595fea 型号: MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2 文件名称: MSR50-CMW520-R2207P38-EPUSI.BIN MD5校验和: 3ee085868587bdff21bcf28b99948e05 型号: MSR 9XX系列 文件名称: MSR9XX-CMW520-R2207P38.BIN		
iMC版本号 iNode 版本号 TTYD版本号	MD5校验和: 5556b7f9fdd7f754efb391668e72811b  iMC PLAT 5.0 SP1 (E0101L07) iMC UAM 5.0 SP1 (E0101P03) iMC EAD 5.0 SP1 (E0101P03) iMC WM 5.0 (E0101L01) + H02 iMC VSM 5.0 (E0101H01) (MSR9XX系列、MSR50-06不支持VSM) iMC QoSM 5.0 SP1 (E0101P01) iNode PC 5.0 (E0103) 4.27  OAA板卡名称: OAP 版本号: 130及以后版本  OAA板卡名称: OAPS 版本号: 101及以后版本		
	INV.T. D 4.1VVVVIIINV.T.		

MSR20_30_50_900系列路由器
OAA板卡名称: OSM 版本号: 128及以后版本
OAA板卡名称: ASM 1版本号: 102及以后版本
OAA板卡名称:NAM 版本号:200及以后版本
OAA板卡名称: WAAM 1版本号: 100及以后版本
OAA板卡名称: VCX 版本号: VCX 9.5 及以后版本
单板名称: SIC-3G-GSM 配套单板软件版本号: 180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本
单板名称: SIC-3G-CDMA 配套单板软件版本号: 180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本
单板名称: SIC-3G-TD 配套单板软件版本号: 180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本
单板名称: SIC-AP 配套单板软件版本号: R3200及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本
单板名称: SIC-ADSL-I/SIC-ADSL-P 配套单板软件版本号: 170及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 100及以后版本
单板名称: MIM-6FCM/FIC-6FCM 配套单板软件版本号: 230及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 100及以后版本
单板名称: SIC-EPON 配套单板软件版本号: R3130及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 100及以后版本
单板名称: FIC-24FXS 配套单板软件版本号: 200及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 100及以后版本
单板名称: DFIC-24FXO24FXS 配套单板软件版本号: 200及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 100及以后版本
单板名称: SIC-2BSV/MIM-2BSV/FIC-2BSV 配套单板软件版本号: 无 配套硬件CPLD或FPGA版本号: CPLD: 200及以后版本
单板名称: VCPM扣卡: RTV1VCPM 配套单板软件版本号: 无 配套硬件CPLD或FPGA版本号: CPLD: 100及以后版本 FPGA: 400及以后版本

## 二、 增减特性说明:

### 表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW520-R2 207P38	硬件特性 更新	无
	软件特性更新	新增特性: 1. 3G接口自动恢复功能 3NQA icmp检测到目的IP不可达时,可以通过Track模块通知3G接口进行自动恢复 2. MIM-G.SHDSL/FIC-G.SHDSL 单板支持Whip功能

## 三 、相比前一版本解决的问题说明:

### 1. RTD57850

I 首次发现版本: CMW520-R2207P08

I 问题产生的条件: 无。

I 问题现象: IMA-T1接口下没有根据电缆长度设置传输线路衰减的命令。

#### 2. RTD57858

I 首次发现版本: CMW520-R2207P08

I 问题产生的条件: 无。

I 问题现象: IMA-T1接口的脉冲波形太低,压模板了。

### 3. RTD58297

I 首次发现版本: CMW520-R2207P08

I 问题产生的条件: 无。

I 问题现象: SIC-EPRI接口的脉冲波压模板了。

## 4. RTD58164

I 首次发现版本: CMW520-R2207P08

1 问题产生的条件:无。

I 问题现象: IMA-E1接口的脉冲波形太低,压模板了。

#### 5. RTD57892

I 首次发现版本: CMW520-R2207P14

I 问题产生的条件:路由器做语音网关与AVAYA互通。

I 问题现象: 当路由器收到的SIP报文中record-route和contact头域的传输协议不一致时,路由器选择

的传输协议有误,导致语音呼叫失败。

#### 6. RTD57811

I 首次发现版本: CMW520-R2207P02

I 问题产生的条件:路由器的拨号接口,启用了chap认证,要求入呼叫进行认证,出呼叫不用认证。

I 问题现象:路由器的拨号连接无法成功建立。

#### 7. RTD58221

I 首次发现版本: CMW520-R2207

I 问题产生的条件: 路由器上执行display ip flow-ordering statistic internal命令。

I 问题现象:路由器异常重启。