

知 通过console口进入ER系列路由器无法管理

洪黔华 2011-11-14 发表

问题描述: 用户的ER系列路由器通过CRT软件超级终端登入, CRT不显示任何东西, 而接在MSR系列路由器上测试正常。

问题原因: CRT软件的串口配置默认勾选RTS/CTS, 而当前SMB产品包含ER系列路由器均不支持该流控协商, 而MSR及主网络设备均支持。

解决方案: 去掉CRT软件串口配置中的RTS/CTS即可, 另, ER系列路由器为强WEB功能设备, 命令行登入只能做些维护的基本操作, 无法进入系统模式, 无法通过串口配置路由器功能。