

知 DR2000（ADCampus） Leaf设备新加的聚合端口组接口信息平台无法同步获取是什么原因？

ADCampus解决方案 刘玉娟 2018-12-03 发表

问题描述

DR2000（ADCampus） Leaf设备新加的聚合端口组接口信息平台无法同步获取是什么原因？

解决方法

leaf设备端口组的接口描述有乱码，导致平台读取失败，更改接口描述后即可同步成功。