

知 ACG1000旁挂模式无法管理

ACG1000 部署方式 旁路 刘嘉伟 2015-09-30 发表

ACG1000旁挂模式后无法管理设备解决方案

问题现象:

ACG1000在系统管理>部署方式中将接口选择为旁路接口那么就无法ping同该接口上的ip地址。

问题产生原因:

选择旁路模式后接口变为二层模式，无法为设备添加ip地址。可以给其他接口配置ip地址后管理。建议的组网方式:

