知 SR8800-X系列路由器PIC-XP1L子卡不识别

硬件 高子军 2015-10-19 发表

SR8800-X系列路由器，母卡是SPEX-1024，一般情况下，在重启之前只支持一种类型的子卡热插拔；如果之前有插过其他类型的子卡，再插这个pic-xp1L，可能会导致该子卡不识别；在版本支持的情况下，子卡无法识别，将该单板重启下就可以识别，PIC卡都有这样的限制；如果重启单板还不支持，需要收集诊断信息、logfile、diagfile信息发给产品线分析。