

## 知 S6800交换机配置QOS WRR时存在转发异常丢包情况说明

产品特性 程飞 2019-01-15 发表

### 问题描述

S6800交换机配置QOS WRR时存在转发异常丢包情况说明

### 解决方法

由于从TD+ 芯片wrr修改时，内部有s2节点的解关联/关联。是这个节点的动作需要暂时关流保护，导致丢包，如果贸然关闭这个保护可能会造成MMU堵。