

知 MER8300无法管理miniAP

Web页面 姜珊珊 2019-09-23 发表

组网及说明

无

问题描述

设备信息: MER8300

问题描述: 客户使用mer管理mini AP, 配置vlan进行管理, mini AP无法上线,

过程分析

远程定位, 查看基本配置无误, 用户在设备启动后通过命令行手工修改过IP地址, MER不允许通过命令和web同时下发配置, 会导致配置混乱, web识别异常。

解决方法

恢复出厂配置, 重新通过web下发全部配置后可以管理AP。

附件下载: MER8300无法管理miniAP.rar