

## 知 ACG1000系列产品启动过程中报“Fatal exception in interrupt”

CF卡 软件升级 易予晴 2016-07-12 发表

设备启动过程报如下错误：

[34.911421]

[34.911423] Code: 0c0c6f42 dc700000 de620800 0043102f 0440005d 0200202d 0c1ee410 6614  
1020

[35.045815] ---[ end trace dc01efaf1c640041 ]---

[35.101000] **Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt**

Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt

这个提示通常有两点引起，一是CF卡有问题，二是设备软件版本不完整。在有这个提示的问题下建议先通过menuboot升级软件版本文件，升级版本后看设备是否可以正常启动。

见附件文档。

无。