

### MA5200G IPOA业务中MAP IP命令可能配置不成功问题的解决方法

**问题描述:**

MA5200G VRP3.30-2121及以前版本, 在配置IPOA业务时, 使用MAP IP命令可能出现配置不成功的现象。

**采取措施:**

- 1、在ATM子接口下, 配置了PVC 及 MAP IP时, 不要直接删除此ATM子接口; 如果要想删除此ATM子接口, 必须先把每个PVC下的MAP IP清除掉后, 再删除此子口。
- 2、升级至VRP3.30-2323及之后的版本解决该问题。