

MA5200G对单板操作可能引起系统异常问题的解决方法

问题描述:

MA5200G对业务板连续插拔或GE与FE互换时可能引起设备系统异常。

解决方法:

- 1、对于连续插拔单板会导致主控板异常的问题，请工程师在现场操作时，尽量减少插拔的次数和频率，单板拔出来隔一定时间（建议20秒以上）再平稳缓慢地插入框中，可以有效避免此问题。
- 2、对于FE和GE互换端口VLAN表项混乱的问题，对2117/2121版本可以通过打2100.02补丁来解决。