



关于R系列路由器停止使用BOOTROM7.05的问题

齐楠 2006-02-09 发表

关于R系列路由器停止使用BOOTROM7.05的问题

问题描述:

在配置E1VI接口卡的R系列路由器上使用BOOTROM 7.05, 会导致设备反复重启无法正常引导。

解决方案:

该问题是由于BOOTROM7.05和E1VI配合问题导致, BOOTROM 7.06可以解决该问题。