

MA5200 R009版本三层专线用户限制使用问题的解决方法

问题描述:

MA5200 R009版本如果使用三层专线方式时,可能存在配置三层专线业务后,下面路由器与MA5200端口无法PING通的问题。一般表现为0端口业务可以正常配置并正常,但其它端口业务不通

解决方法:

目前R009版本三层专线比普通的路由接入只是多了流量统计的功能,如果没有特殊需求一定要统计流量时,建议暂时不要使用三层专线业务。如果要必须使用请把三层专线配置在0端口,避免配置在其它端口上。
请将版本升级至9312及之后的版本。