

知 MA5200 R002/R009版本路由接入用户时要求配置静态ARP表项的注意事项

郭晓翔 2006-02-09 发表

MA5200 R002/R009版本路由接入用户时要求配置静态ARP表项的注意事项

问题描述:

MA5200 R002/R009版本如果配置路由方式接入用户时, 会出现路由方式的用户一断时间(20分钟左右)丢几个包的问题。

注意事项:

对路由方式接入用户时, 一般对端设备的MAC不会改变, 此时应当配置静态的ARP表项, 这样就不会存在因为ARP表项老化造成丢包的问题