

知 NE80/NE40系列路由器在通过网管进行VLAN操作时可能出现主控板复位问题的解决方法

齐楠 2006-02-09 发表

NE80/NE40系列路由器在通过网管进行VLAN操作时可能出现主控板复位问题的解决方法

一、组网：

二、问题描述：

使用Quidview网管系统中的“VLAN管理”，向被管理NE40/80产品添加或删除VLAN时可能会出现主控板复位的问题。

该问题在满足以下条件时可能出现。

1. 配置了大于2048的vlan ID。
2. 把大于2048的vlan ID加入ethernet trunk。
3. 网管查询或设置VLAN。

三、过程分析：

四、解决方法：

升级到VRP3.10-2222SP11、VRP3.10-2311或VRP3.10-2331及其以后版本彻底解决该问题。