

## 知 NE40/80产品ATM接口上启用MPLS功能异常的问题

齐楠 2006-02-09 发表

### NE40/80产品ATM接口上启用MPLS功能异常的问题

#### 问题描述:

ATM接口上实现MPLS转发, 会出现有些地址在LSP的转发表项中存在, 但是无法ping通的情况。

#### 采取措施:

将ATM的封装格式修改为snap封装。

#### 配置案例:

NE40

```
[P3]int atm 3/0/1
```

```
[P3-Atm3/0/1]pvc 8/1
```

```
[P3-atm-pvc-Atm3/0/1-8/1-0]encapsulation aal5snap
```