

NE16E/08E/05产品H.323的NAT编解码错误造成接口板重启的解决方法

齐楠 2006-02-09 发表

NE16E/08E/05产品H.323的NAT编解码错误造成接口板重启的解决方法

一 问题描述:

NE16/08/05产品在某些局点发生了H323穿越NAT编解码错误造成接口板重启的问题。

二 解决方法:

NE16E/08E/05产品的1722版本对H.323的NAT编解码方面做了改进，遍历了目前已知的异常报文，并对这些异常报文做了相应的处理，使产品在进行这些异常报文的H.323的NAT编解码处理时，仍然可以正常运行。

建议有应用H.323进行NAT转换的局点升级到1722及之后的版本。