

知 关于S8016的5326之前版本对网管流量监测支持有缺陷的解决方法

王雪梅 2006-02-09 发表

关于S8016 的5326之前版本对网管流量监测支持有缺陷的解决方法

问题描述:

S8016的5326之前的版本（包括5326）在使用MRTG等网管软件对设备的流量进行检测时，会出现流量采集曲线有采集遗漏的点。

解决方法:

如果S8016是5320版本，可以通过补丁的方式解决这个问题。补丁的使用方法请参见补丁版本说明书，注意：该补丁只是针对于5320的，不要在其他版本上使用。