

## 知 MA5200 R009版本存在路由接口无法PING通问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-14 发表

### MA5200 R009版本存在路由接口无法PING通问题的解决方法

#### 问题描述:

MA5200 R009版本如果将某个接口配置为三层专线接入方式，然后又把此接口改为路由方式时，这时下面路由器与MA5200此端口间可能无法PING通。

#### 解决方法:

请将版本升级至9312及之后的版本。