

知 NE80/NE40 在捕获信息时导致接口板重启问题的解决方法

王雪梅 2006-02-15 发表

NE80/NE40系列路由器在捕获信息时导致接口板 重启问题的解决方法

问题描述:

NE40/80的0423之前的版本（不包括0423），在执行诊断模式下执行display efu <slot-number> chi 6 ~ 8时可能导致接口板重启。

解决方法:

将NE40/80升级到0423及之后的版本。