

## 知 NE80/NE40系列路由器0426版本使用8016单板无法识别问题的解决方法

王雪梅 2006-02-15 发表

### NE80/NE40系列路由器0426版本使用8016单板 无法识别问题的解决方法

#### 问题描述:

NE40/80 0426SP02及以前的版本在使用8016的单板（不包括NAT、CLPU）的时候，会无法识别该单板。

#### 解决方法:

如果需要在NE40/80上使用8016的单板，需要将版本升级到0426SP03及之后的版本。