

知 MA5200 R009从9310及以后版本降到低版本时HRB可能会反复重启问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-15 发表

MA5200 R009从9310及以后版本降到低版本时HRB可能会反复重启问题的解决方法

问题描述:

MA5200 从9310及以后版本降级到低版本时，HRB板可能会出现反复重启的问题。

解决方法:

如果在某些特殊的情况下需要把版本从9310及以后版本降到低的版本，需要先降级HAB板的版本，再降级主控板的版本，最后降级HRB，这样就不会有问题。