

## 知 关于光功率过大可能引起MA5200 R007 NP故障的注意事项

王雪梅 2006-02-16 发表

### 关于光功率过大可能引起MA5200 R007 NP故障的注意事项

#### 问题描述:

MA5200 R007版本在广西连续发生过多起NP故障导致业务全阻的重大事故，后返回件在实验室中增大光功率超过MA5200光接口的接收范围时，现象可以重现，怀疑光功率过大可能会引起MA5200 R007 NP故障

#### 采取措施:

因为网上目前已经发现多起类似原因引起的事故，而且实验室可以重现问题，说明光功率过大造成问题的可能性比较大，要求各办事处在和传输等设备对接时，必须确保本端接收光功率在我们的范围之内。