

知 MA5200F 7137版本NAT功能缺陷问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-16 发表

MA5200F7137版本NAT功能缺陷问题的解决方法

问题描述:

MA5200F VRP2.10-7137版本NAT功能存在缺陷, 不能正常使用。MA5200F的NAT功能只在7137中存在问题。

解决方法:

如果要使用MA5200F的NAT功能, 请使用7138或以后的版本, 并打上7138.02补丁。