

## 知 NE80/NE40系列路由器0428版本POS 622接口在多次拔插后接口不收包问题的解决方法

王雪梅 2006-02-21 发表

### NE80/NE40上0428版本使用POS 622接口在多次拔插后接口不收包问题的解决方法

#### 问题描述:

在0428及以前的版本中，NE40/80的POS 622接口在多次拔插后，就可能会发生接口不收包的现象。

#### 解决方法:

升级到0430及之后的版本解决此问题。