

知 关于S8016从5338之前版本(包括5338版本)升级到在这之后的R005版本可能会导致POS接口配置的OSPF COST值失效的解决方法

郭晓翔 2006-02-22 发表

关于S8016从5338之前的版本（包括5338版本）升级到在这之后的R005版本可能会导致POS接口配置的OSPF COST值失效的解决方法

问题描述:

S8016从5338以前版本（包括5338版本）升级到在这之后的R005版本可能会导致POS接口配置的OSPF COST值失效现设备端口不收包的问题。

触发条件是POS接口在升级复位前处于UP状态。

解决方法:

在复位主控板前将POS口关闭掉。