

## 知 NE20在使用X.21电缆时时钟配置不一致导致链路无法up的解决方法

郭晓翔 2006-02-22 发表

### NE20在使用X.21电缆时钟配置不一致 导致链路无法up的解决方法

NE20的SA串口在应用X.21电缆时，时钟使用clock DTECLK1会导致链路层协议UP不起来。把SA串口的默认时钟clock dteclk1，改为clock dteclk3并重启设备，即可解决。

。