

NE80 VRP5.10-0017版本loopback接口地址 不能删除的解决方法

问题描述:

NE80发现OSPF将loopback0上一个很早以前就删除了的地址发布出去。

解决方法:

对于现在面临的这个问题，应该可以有如下的处理方法：

通过改动配置，先将这个loopback口undo掉，然后重新配置上，需要事先向用户说明。

或者升级到VRP 5.30 RELEASE 020S.02可以解决此问题。