

知 MA5200G的VRP3.30-2211以前版本（包括2211）在主接口下配置VLAN透传可能不通问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-24 发表

MA5200G的VRP3.30-2211以前版本（包括2211）在主接口下配置VLAN透传可能不通问题的解决方法

问题描述:

在MA5200G VRP3.30-2211以前版本中在主接口下配置VLAN透传时，可能出现业务不通的情况。

解决方法:

- 1、对于2211以前（包括2211）版本，请规避问题，规避方法为：不要在主接口下配置VLAN透传，需要时可以配置在子接口下，完全不影响业务的实现。
- 2、升级至2323及之后的版本可以解决此问题。