

## 🗩 S3552F-HI交换机R0006P01版本的DHCP Relay存在功能缺陷

**彭天付** 2006-04-25 发表

## S3552F-HI交换机R0006P01版本的DHCP Relay存在功能缺陷

## 故障现象:

S3552FHI-VRP310-R0006P01版本存在DHCP Relay功能缺陷,当在公网接口上(相 对于VPN接口而言) 启用该DHCP Relay时,接口下面的用户无法通过DHCP Relay正 常获取到IP地址。

## 解决方法:

将设备降级到R0006或升级到R006P02可以解决问题。