

Quidway S8500交换机LSB1LP1XCA单板 故障隐患解决方法

问题描述:

Quidway S8500系列交换机的部分使用LSB1LP1XCA底板的单板存在故障隐患, 故障会影响单板QoS、ACL、流统计等功能。

影响范围:

所有底板为LSB1LP1XCA的单板。涉及成品板如下

- 0302A127 制成板-Quidway S8500-LSB1LP1XCA-单路万兆以太网底板(CA)
- 0303A125 成品板-Quidway S8500-LSB1LP1XCA0-单路万兆以太网底板(CA)
- 0303A370 成品板-Quidway S8500-LSB1VP2CA0-2*10G RPR处理板(CA)
- 0303A418 成品板-Quidway S8500-LSB1RSP2CA0-2*2.5G RPR处理板(CA)
- 0303A445 成品板-Quidway SR8800-SR01SP4WA0-4端口OC-48c POS SFP光接口线卡板(WA)
- 0303A446 成品板-Quidway SR8800-SR01UP1WA0-1端口OC-192c POS XFP光接口线卡板(WA)
- 0303A02D 成品板-Quidway S8500-LSB1SP4CA0-4端口OC-48c POS SFP光接口板(CA)
- 0303A02E 成品板-Quidway S8500-LSB1UP1CA0-1端口OC-192c POS XFP光接口板(CA)
- 0303A08A 成品板-Quidway SR8800-SR01RSP2WA0-2*2.5G RPR接口板(WA)
- 0303A08B 成品板-Quidway SR8800-SR01VP2WA0-2*10G RPR接口板(WA)
- 0231A03E 功能模块-Quidway S8500-LSBM1VP2CA0-2*10G RPR处理线卡板(CA)
- 0231A07N 功能模块-Quidway S8500-LSBM1RSP2CA0-2*2.5G RPR处理线卡板(CA)
- 0231A05V 功能模块-Quidway SR8800-SR0M1SP4WA0-4端口OC-48c POS SFP光接口线卡板(WA)
- 0231A47V 功能模块-H3C SR8800-SR0M1SP4WA1-4端口OC-48c POS SFP光接口业务板(WA)
- 0231A05W 功能模块-Quidway SR8800-SR0M1UP1WA0-1端口OC-192c POS XFP光接口线卡板(WA)
- 0231A47W 功能模块-H3C SR8800-SR0M1UP1WA1-1端口OC-192c POS XFP光接口业务板(WA)
- 0231A02N 功能模块-Quidway S8500-LSBM1SP4CA0-4端口OC-48c POS SFP光接口板(CA)
- 0231A24D 功能模块-MNE8500-LSBM1SP4CAM-4端口OC-48c POS SFP光接口板(CA)
- 0231A46L 功能模块-H3C S9500-LSBM1SP4CA1-4端口OC-48c POS SFP光接口业务板板(CA)
- 0231A02P 功能模块-Quidway S8500-LSBM1UP1CA0-1端口OC-192c POS XFP光接口板(CA)
- 0231A24E 功能模块-MNE8500-LSBM1UP1CAM-1端口OC-192c POS XFP光接口板(CA)
- 0231A46M 功能模块-H3C S9500-LSBM1UP1CA1-1端口OC-192c POS XFP光接口业务板板(CA)
- 0231A11K 功能模块-Quidway SR8800-SR0M1RSP2WA0-2*2.5G RPR接口板(WA)
- 0231A11L 功能模块-Quidway SR8800-SR0M1VP2WA0-2*10G RPR接口板(WA)

解决方案:

目前所有网上运行故障单板进行批量更换处理。