

Quidview BIMS 3.10-R3112版本发布

一、使用范围及配套说明

Quidview BIMS 3.10-R3112版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

厂商	软硬件配套版本
H3C	集成环境：Quidview NMF 3.10-R3112 路由器：AR18-21、AR18-21A、AR18-21B、AR18-22、AR18-22-8、AR18-22S-8、AR18-22-24、AR18-23-1、AR18-23S-1、AR18-30E、AR18-31E、AR18-32E、AR18-33、AR18-30E、AR18-33E、AR18-34、AR18-34E、AR18-35E、AR18-63-1、AR28-09、AR28-10、AR28-11、AR28-12、AR28-13、AR28-14、AR28-30、AR28-31、AR28-40、AR28-80、AR46-20、AR46-40、AR46-80 安全：SECPATH F100-C、SECPATH F100-A、SECPATH F100-S、SECPATH F100-E、SECPATH F1000-S、SECPATH F1000-A
华三	路由器：AR18-20、AR18-20S、AR18-21、AR18-21A、AR18-21B、AR18-21C、AR18-22、AR18-22-8、AR18-22-24、AR18-22S-8、AR18-23-1、AR18-23S-1、AR18-30、AR18-31、AR18-30E、AR18-31E、AR18-32、AR18-32E、AR18-33、AR18-33E、AR18-34、AR18-34E、AR18-35、AR18-35E、AR18-36E、AR18-37E、AR18-50、AR18-52、AR28-09、AR28-10、AR28-11、AR28-12、AR28-13、AR28-14、AR28-30、AR28-31、AR28-40、AR28-80、AR46-20、AR46-40、AR46-80、AR46-20E、AR46-40E、AR46-80E 安全：SECPATH10F、SECPATH100F、SECPATH500F、SECPATH1000F、SECPATH100FS、SECPATH100FE

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1)SSD01650

首次发现版本：Quidview BIMS 3.10-B3111

问题产生的条件：BIMS与NMF集成安装。

问题现象：NMF中的资产导出失败和网管服务器自身的CPU阈值告警的分类没有显示为正确的“NMS”，而是显示为“EVENT_CATEGORY_NMS”。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidview BIMS 3.10-R3112版本说明书》。
如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504。