

## 知 S3600系列交换机启动过程中提示“软硬件不匹配，系统重启”

陈玉龙 2006-08-28 发表

产生上述问题的原因是软硬件类型不匹配，如S3600-SI的软件加载到了S3600-EI设备上，或者S3600-EI的软件加载到S3600-SI的设备。通过产品面板和软件文件名确认版本配套关系，升级正确的系统文件升级即可解决。