



S3026千兆光口不断UP/DOWN的解决方法

陈玉龙 2006-08-28 发表

该现象绝大多数情况是由于PHY芯片兼容性导致与对端无法正确协商，端口不断UP/DOWN，端口无法正常工作。将两端强制为1000M全双工即可解决问题。