

知 NE80/40 路由器CPOS接口对接MP无法UP问题的解决方法

汪洋 2006-10-16 发表

NE80/40 路由器CPOS接口对接MP无法UP问题的解决方法

NE80/40路由器CPOS接口和其他设备（比如NE20路由器）对接MP（多链路PPP捆绑）时，NE80/40默认是不进行终端标识符验证的，而其他设备一般都会进行MP的终端标识符验证，所以有时会捆绑不成功。此时可以在mp-group接口下配置discriminator，来解决这个问题。