

知 S8016从53XX版本升级后NAT板不能注册问题的解决方法

陈昊 2006-11-07 发表

S8016从53XX版本升级后NAT板不能注册问题的解决方法

因为实现机制不同，S8016 VRP 3.1 53XX版本支持的NAT板与VRP 3.1 23XX版本不兼容，如果从VRP 3.1 53XX版本升级到VRP 3.1 23XX版本会造成NAT板注册不上，影响业务。

如果有其他原因必须升级到VRP 3.1 23XX版本，须同时升级NAT板。