

知 如果交换机起VRRP后报地址冲突怎么办

曹皓 2006-12-24 发表

如果在VRRP状态为Backup的交换机上提示IP地址冲突：

```
%Sep 18 03:52:10 2006 S6506R-B ARP/5/DUIP:IP address 192.168.0.254 collision detected, sourced by 0000-5e00-0102 on GigabitEthernet0/0/1 of VLAN2 and 000f-e223-15be on GigabitEthernet0/0/1 of VLAN2
```

表示VRRP状态为Master的交换机的VLAN虚接口IP地址同虚拟出来的VRRP网关IP地址配置成了同一IP地址。该提示信息不影响设备正常使用。

消除这个提示信息，可以给VLAN虚接口和虚拟出来的VRRP网关接口指定不同的IP地址；或者可以在VRRP备份组的Master设备上采用实MAC地址方式，使得VRRP的虚拟网关的虚MAC地址和Master设备的实MAC保持一致。在系统视图下配置：`vrrp method real-mac`。