

低端交换机收到BPDU报文中ForwardDelay参数不正确提示信息的解决方法

一、 组网：

无

二、 问题描述：

通过“display logbuffer”命令看到交换机日志中存在如下信息：

```
%Apr 25 04:04:19:916 2000 GFMT-switch MSTP/3/FWDWHILERR:- 1 -
```

```
Ethernet1/0/22 Rcv: FwdDelay Info is wrong
```

```
%Apr 25 04:04:21:919 2000 GFMT-switch MSTP/3/FWDWHILERR:- 1 -
```

```
Ethernet1/0/22 Rcv: FwdDelay Info is wrong
```

三、 过程分析：

这条信息的含义是：接收到的BPDU报文中ForwardDelay参数不正确，即不在4s-30s的范围之内。

```
[H3C]stp timer forward-delay ?
```

```
INTEGER<400-3000> STP forward delay in centiseconds
```

如果是我们公司的设备，不会出现这个提示。有可能根桥是某友商设备，我们的设备不支持这个参数范围。

四、 解决方法：

无