

## 知 SR66路由器的部分板卡不支持VRRP接口虚MAC的说明

管祥杰 2007-12-26 发表

### SR66路由器的部分板卡不支持VRRP接口虚MAC的说明

SR66路由器的部分板卡不支持VRRP接口虚MAC（B01版本不支持，B02版本支持），导致VRRP地址倒换后，出现ping丢包现场。目前SR6602 固定GE口/SR6608业务引擎固定GE口/MIM 2GE支持VRRP虚MAC功能，HIM-4GE/8GE不支持该功能，在B01版本，建议使用固定GE口规避该问题。