

## 知 ISC3000升级至ISC3000-E1113P02、ECR3000系列和ISC3100升级到ECR3000\_EC3000-E1113P03后硬盘会进行格式转换的解决方法

王锡民 2008-02-01 发表

ISC3000升级至ISC3000-E1113P02、ECR3000系列和ISC3100升级到ECR3000\_EC3000-E1113P03后硬盘会进行格式转换的解决方法

### 一、 问题描述:

部分视频监控产品在升级特定版本时, 升级后一段时间内视频图像将无法存储, 受影响的时间大概将持续几十分钟时间。

### 二、 涉及的产品

iVS3000解决方案中所有可以插硬盘的产品, 包括ECR3308-HD、ECR3316-HC、ISC3000、ISC3100。

### 三、 涉及的版本:

ECR3308-HD、ECR3316-HC、ISC3100: ECR3000\_EC3000-E1113P03

ISC3000: ISC3000-E1113P02

### 四、 原因分析

ISC3000升级至ISC3000-E1113P02版本、ECR3000、ISC3100系列升级至ECR3000\_EC3000-E1113P03版本时, 设备将对硬盘文件系统进行格式转换, 从ext2转换至ext3。转换不会造成数据丢失, 但是转换过程中不能写入数据。转换过程的时间长短与硬盘上已存储的音视频数据所占空间相关。

### 五、 解决方案:

请选择不需要录像的时段进行上述设备软件版本升级。