

知 【VVD16677】在VC管理员版上添加ECR3316-HC[8CH]/ECR3316-HC[4CH]  
]类型单板导致在DM上无法使用其存储功能的问题

舒邦懿 2008-03-29 发表

**在VC管理员版上添加ECR3316-HC[8CH]/ECR3316-HC[4CH]类型单板导致在DM上  
无法使用其存储功能的问题**

**首次发现版本:**

VC8000-E1213L01

**问题现象:**

VC管理员版上, 添加ECR3316-HC[8CH], ECR3316-HC[4CH]类型单板, 摄像机导出标识为EC, 导致在DM上无法使用其存储功能。

**解决方法:**

升级到VC8000-E1213P03