

知 S3600-52P系列交换机出现部分端口不可用且设备变为S3600-28P的故障原因

岳斌 2008-03-31 发表

由于版本低，导致部分Flash信息丢失，会出现部分端口不可用且设备由S3600-52P变为S3600-28P的故障现象。