

知 【VVD16623】 EC1001-HF接移动硬盘进行本地存储时出现录像文件不连续的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

EC1001-HF接移动硬盘进行本地存储时出现录像文件不连续的问题

首次发现版本:

EC1001-HF-E1313P02

问题现象:

EC1001-HF的USB口接移动硬盘进行本地存储时, 存储的录像文件不连续, 有时相邻两个录像文件之间少1秒钟的录像。

解决方法:

升级到EC1001-HF-E1314版本