

知 【VVD16756】删除ECR阵列后创建容量减少的同名阵列导致超过实际可用容量的录像文件无法存储的问题

舒邦懿 2008-04-08 发表

删除ECR阵列后创建容量减少的同名阵列导致超过实际可用容量的录像文件无法存储的问题

首次发现版本:

ECR3000_EC3000-E1113P02

问题现象:

删除阵列，创建同名的阵列但减少包含的硬盘数量。录像计划容量超过实际可用容量，最后阵列被写满，新的录像文件无法存储。

解决方法:

升级到ECR3000_EC3000-E1113P05