iMC UBA 3.20-E0401版本发布

一、 使用范围及配套说明:

iMC UBA 3.20-E0401版本正式发布,使用范围为国内市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iMC UBA 3.20-B0401	首次发布	2008-04-08	无

2. 软件运行环境

表2: 服务器端运行环境

- MAN HAPPON 13 1 70				
操作系统	最大在 线用户 数	硬件要求	数据库、浏览器版本	
Windows 2000 Ser ver SP4/ Windows Server	5000以 下	PC服务器-HP ML350G4p-2*Xeon 3. 0GHz-2G-6*72G(10K) SCSI RAID5- 软驱-CDR-集成网卡+100&1000M网 卡-642 RAID卡(192M)-15"-塔式-3年5 *8服务-英文资料-725W-键/鼠	数据库: S QL Server 2000 SP4 ; SQL Serve r 2005 SP2 浏览器: IE 5.5、Firefo x1.5及以上 版本	
2003 SP 1/SP2 (简体中文 版)	10000以下	PC服务器-HP ML350G4p- 2*Xeon 3. 0GHz 双核 -4G-6*146G(10K) SCSI RAID5-软驱-CDR-集成网卡+100&10 00M网卡-642 RAID卡(192M)-15"-塔 式-3年5*8服务-英文资料-725W-键/鼠		

表3: 客户端端运行环境

操作系统	硬件要求	浏览器版本
Windows 200 0 / Windows XP (简体中 文版)	主频1.5G Hz(以上)、内存512MB(以上)、硬盘20GB(以上)、48倍速光驱、100M网卡(以上)、声卡	浏览器: IE 5.5、Firefo x1.5及以上 版本

3. 版本配套关系

- 1) 配套的iMC智能管理平台版本: iMC PLAT 3.20-E2401。
- 2) 设备的配套关系:

表4:设备的配套关系

日志类型	类型	软硬件配套版本	
	交换机	S6506(L3+): S6500V200R006: S6500 R3133 S8505(L3+): S8500V100R002: Version 5.20, Beta 2123	
NAT 1.0	路由器	NE40-8/-4/-2/NE80: 8011V100R002: NE80NE40L3-V RP3.10-2322 NE80E: 8090V100R002: NE80E-VRP5.10-12002E.01 AR46: 8040V300R003: Version 3.40,ESS 0201P16 MSR20xx/30xx/50xx: 8048V200R001: Version 5.20,B eta 1204P03	
	其他	SecPath1800F: SecPath 1800F V200R001	
Flow 1.0	交换机	MA5200F: MA5200V100R007: MA2.10-7120	
1 10W 1.0	其他	SecPath1800F: SecPath 1800F V200R001	
	交换机	S6506(L3+): S6500V200R006: S6500 R3133 (包括Net Stream V9) S8505(L3+): S8500V100R002: Version 5.20, Beta 2123 (包括NetStream V9)	
NetStrea m V5	路由器	NE40-8/-4/-2/NE80: 8011V100R002: NE80NE40L3-V RP3.10-232 (包括NetStream V9) NE80E: 8090V100R002: NE80E-VRP5.10-12002E.01 AR46: 8040V300R003: Version 3.40,ESS 0201P16 MSR20xx/30xx/50xx: 8048V200R001: Version 5.20,B eta 1204P03	
Dig日志	探针	所有探针版本	

4. 版本使用限制及注意事项

- 1) 与iMC NTA组件同时使用时,卸载其中一个组件可能会影响另外一个组件 的使用。因此如果确实需要卸载组件,请先全部卸载后,再单独安装需要的组件。
- 2) 与iMC UAM组件联动审计时,如果用户一直没有下线,接入明细中没有记

录,将无法按用尸名对该用尸进行日志审计。

- 3) 系统繁忙时进行配置下发操作,可能会出现超时现象,此时可重新下发系统配置。
- 二、 增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

无

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套的《iMC UBA 3.20-E0401版本说明书》。

如有问题,请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504。